

飛行機と同じ様にとばせます。

カルトバロン

ヘリコプターのパイオニア・カルトは、どなたにも手軽にとばせるヘリの 開発に情熱を傾けて、研究を重ねてきました。その成果が、ここにお届 けする、カルトバロンです。固定翼機と同等の操縦技術でヘリの飛行が 楽しめる――その夢が、いま実現しました。カルトバロンは、初心者の 方にまさに最適、もちろんベテランにも十分満足していただける飛行性 能を秘めています。カルトバロンは、巾広いヘリファンの期待にこたえ る、万能タイプのヘリコプターです。



KALT HELICOPTER

ごあいさつ


このたび、カルトのヘリコプターをお求めいただ きまして、誠にありがとうございました。 ヘリコプターの正確な組立て、並びに安全飛行を 行うため、組立てにとりかかる前にこの取扱説明 書を必ずお読みください。各部品、製作順序など、 充分ご理解のうえ始められるよう、お願い申し 上げます。

CONTENTS


٩.	キット内容
З.	組立て方4
	動力部の組立て 4.5
	メインフレームの組み立て 5.6
	ギヤの組込み
	ボディマウントの準備
	サーボのマウント・・・・・10
	テイル・ギヤボックスの組立て 11・12
	テイル・ドライブ・シャフトの取付け12
	テイル部の組立て
	エンジン・コントロール
	ラダー・コントロール·····15
	エルロン、エレベーター
	受信機と電池の取付け
	受信後と電池の取内の···································
	瞬の粗立 C······16 ボディの組立て·····17
	メインローター部の組立て
	重心の調整
	パーツリスト・・・・19・20
).	ボルトセット・リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・20
	最終点検

1

本キットには右の部品が揃 っています。組立てる前に よく確認してください。 P20のパーツリストで、部 品No.及び呼称と数量が照合 できます。なお、後出のボ ルトセット・リストもよくお 読みください。 写真には出ていませんが、 他に成形済みのFPRボデイ がセットしてあります。(左 右2分割)



Makalt




B. 組立て方


部品の点検が済んだら、いよいよ組立てに入りま しょう。各部分を注意深く組んだら、充分に再確認 をして次に進んでください。作りやすさも、カルト バロンの特徴の一つです。

動力部の組立て


1 エンジンのドライブワッシャー及び、スロ ットルレバーを外します。




2 写真の順にしたがって、テーバースペーサ ー、クーリングファン、ブーリー、クラッ チを取付けます。




3テーパースペーサーをプロペラシャフトに 差し込み、クーリングファンを入れ、プロ ペラナットを十字レンチで十分に締付けま す。




4 ブーリーとクラッチをクーリングファンに 取付け、キャップボルトM4×25で交互に ゆっくり締付けてゆきます。 (キャップボルト M4×25:2)





5 エンジンにマウンティングブレートをキャ ップボルト M3×18、M3黒ナットで仮付け します。(キャップボルト M3×18:4、 黒ナット M3:4)




6 エンジン取付穴 エンヤ40、45 内側 - O. S. 40 FSR 外側


密KALT


7 クーリングカバーに、マウンティングプレートを合せて取付孔を開けてください。
 【注】クーリングカバーの面とブーリーのクラッチ取付面までの距離を10%になるようにする。

次にスロットルレバー用孔10¢を開けます。




8反対側にニードル用孔を開けます。







9 マウンティングブレートに、クーリングカ バーをプラスボルト M3×12、プレートワッ シャー、ナイロンナットで取付けます。 (プラスボルト M3×12:4、 プレートワッ シャー:4、ナイロンナット:4)




10マウンティングプレートに仮付けしたエン ジンを外してください。




11メインフレーム裏側のピニオン・ギャ・シャ フト取付孔の前方孔中心より7%の所に印 を付けて下さい。次にエンジン取付面に定 規を当て、先に印を付けた位置に正しく合 うかどうか確かめます。合っていない場合 は、ヤスリで取付面を修正します。




12サブフレーム、サーボリテーナー(2ケ)を 組立てます。左右いずれかのサブフレーム に両サーボリテーナーを取付け、もう一方 のサブフレームを取付けてください。サブ フレームの外側寸法は62%です。(キャップ ボルト M3×8:4、ナイロンナット:4) この時、全体の構造は平行、直角でなけれ ばなりません。




13 左メインフレームの底面前方の孔にキャッ ブボルト M3×15を入れ、それからサブフレ ームをキャップボルト M3×8、ナイロンナ ットで取付けます。メインフレームとサブ フレームは必ず直交させてください。サー ボリテーナーもメインフレームにキャップ ボルト M3×8、ナイロンナットで取付けま す。(キャップボルト M3×15:1、M3×8:3、 ナイロンナット:3)






14クロスメンバーB(2本)を、内側にプレート ワッシャーを入れて、外側よりナイロンナ ットで取付けます。 (プレートワッシャー:2、ナイロンナット:2)



15右メインフレームも同じく底面前方孔にキャップボルト M3×15を入れ、前(Na13)と同じ様に仮付けします。 (キャップボルト M3×15:1、M3×8:3、 ナイロンナット:5、プレートワッシャー:2)


ギヤの組込み

16ビニオン・ギヤ・シャフトにクラッチベルを セットスクリュウ M4×4で取付けます。 (セットスクリュウ M4×4:2)




17ピニオン・ギヤ・シャフトにペアリング626 DDを入れ、M3(外径10%)のワッシャーを 介してキャップボルト M3×8で締付けたの ち、ペアリングケースAに入れて接合します。

(キャップボルト M3×8:1)






函KALT




19ペアリングケースA(4ケ)に真鍮ブッシュ (外径19%、内径7%)を入れ、接合します。







20それぞれのペアリングケースを所定の位置 に固定します。




21 真鍮(Na19)を入れたペアリングケースは、 上下が反対になるように取付けてください。 22ペアリングケースを取付ける際、PCワイヤ ーブラケットも写真のように加工してくだ さい。




23 クーリングカバーをメインフレーム間に挿入し、ベルトを入れます。






24 クーリングカバーをクラッチベルの上部ま で入れ、エンジン・アッセンブリの後部より メインフレーム間に挿入します。メインシャフトにクラッチブッシュを合せ、クーリ ングカバー内に入れてください。




25エンジン、マウンティングブレート、メイン フレームの順に、プレートワッシャーを介


してキャップボルトM3×18とナイロンナ ットで取付けます。その時、クラッチベルと クラッチ取付プーリー面の平行を確認して ください。(キャップボルトM3×18:4、プ レートワッシャー:4、ナイロンナット:4)



26ビニオン・ギヤとロータードライブ・ギヤを 脑合せ、マストを差し込み、キャップボルト M3×20、ナイロンナットで取付けます。 (キャップボルト M3×20:1、 ナイロンナット:1)




27マストにスワッシュプレートを入れ、アッ バープレートロックで固定します。(キャッ プボルトM3×15:1、ナイロンナット:1)



28アッパーブレートロックでスワッシュブレ ートが上下方向にゆるみのないように固定 してください。マスト上端の孔と直角にな るよう注意しましょう。


竖KALT


29ラジアス・サポートにプラスチックのボール を取付け、メインフレームに固定します。 (プラスボルト M2×10:3、M2ナット:3)




with.









33ボディマウンティングボルト(R)(2ケ)を ナイロンナットで固定します。



35サーボ・マウンティング・プレート Bには角 材をはりつけ、サーボリテーナー取付位置 に乳を開けます。




36サーボ・マウンティング・プレートAを、キャ ップボルト M3×12、ブレートワッシャー、 ナイロンナットでメインフレームに取付け ます。サーボの取付けには、サーボ・マウン ティング・ボルト、ナット(M2.6×12)を使 用してください。 (キャップボルト M3×12:4、ブレートワッ シャー:4、ナイロンナット:4、サーボマウ





37サーボ・マウンティング・プレートBを、サ ーボリテーナーにキャップボルト M3×18、 プレートワッシャー、ナイロンナットで写 真のように取付けます。

(キャップボルト M3×18:2、プレートワッ シャー:4、ナイロンナット:2、サーボマウ ンティングボルト:8)




38サーボ・マウンティング・プレートBの後方 を、メインフレームにキャップボルトM3 ×12、ブレートワッシャー、ナイロンナット で固定します。 (キャップボルトM3×.12:1、プレートワッ

シャー:1、ナイロンナット:1)


资KALT




39テイル・アウトプット・アッセンブリをテ イル・ギヤケースのキャップ側より挿入し ます。



40ティル・インブット・シャフトをテイル・ギ ヤ・ケースの上部より途中まで差込み、先 に挿入済のティル・アウトブット・アッセン ブリのベベルギヤと歯の嚙み合せを確認し てから、最後まで挿入します。





41適正嚙合せ位置が決まったら、真鍮ブッシュとギヤケースの間に瞬間接着剤を少量流し、完全に接着するまで置きます。




【注】ギヤの噛合せの調整は、インプット・シャフトと テイルアウトプット・シャフトを交互に移動させて 行います。まず、噛合せを最初固くし、極くわずか づつ戻していってください。シャフトの回転がもっ とも軽くなったところが、適正噛合い位置です。 噛合せ(バックラッシュ)は、きつ過ぎるとシャフト の回転が固くなり、同時にギヤ歯面の潤滑が悪く なります。また、ゆる過ぎると歯面の磨耗の原因 となります。

42ティルローター・ハブをティル・アウト・ブ ットシャフトに固く締め付け、瞬間接着剤 で固定します。、 [注] 左ネジですから注意してください。







43テイルギヤケースのキャップ側よりクリー スを十分に詰め、キャップをかぶせます。 次にギヤケース取付用孔にセットスクリュ ウM3×12をねじ込み、瞬間接着剤で固定し てください。



44写真で示した位置に 2 ¢ のドリルで孔を あけ、タッピングボ ルトで固定します。



11




45ビッチハウジングはテイルローター・ハブの 真鍮ブッシュをはさんでプラスボルトM2 ×10、M2ナットで締付け、片側に突出し たアームにプラスチックのボールをプラス ボルトM2×10、M2ナットで取付けます。 (プラスボルトM2×10:6、M2ナット:6)


46 PCプレートにユニバーサル・リンクをプラ スボルト M2.3×8で取付け、ビッチハウジ ング側のボールに連結します。 (プラスボルト M2.3×8:2)



47 写真のように、テイル・ブラケット、PCガ イド、PCレバーを組合せ、ナイロンナット で固定します。 (ナイロンナット:4)




49ジョイントの2¢の孔にピアノ線の曲げた 方を入れ、ジョイントスペーサーを押し込 み、セットスクリュウ M4×4で固定します。 (セットスクリュウ M4×4:2)




50ピアノ線をテイルギヤボックスにセットス クリュウ M4×4で取付けたら、PCブレー トをPCレバーに差し込みます。このとき、 その両面にストッパーを入れて、PCレバー が斜溝にそって動くとPCブレートも一諸 に回転できるよう、わずかにゆるくしてお く必要があります。 (セットスクリュウ M4×4:2)


テイル・ドライブ・シャフトの取付け

48ピアノ線にジョイントスペーサーを入れ、 線端より5%の位置で90°にRをつけて曲げ ます。




场KALT







53テイルギヤボックスをグラスバイブに差し 込み、垂直安定板をテイルクランプで取付 けます。(プラスボルト M3×12:4、プレー トワッシャー:4、ナイロンナット:4)





54反対側から見たところ。






56ペベル・ピニオン・シャフトにジョイントを 仮付けし、ピアノ線にジョイントスペーサ ーを入れます。次に、グラスバイプをメイン フレームに差し込み、ピアノ線の曲げる位 置に印を付け、90°に曲げてください。その 曲げた個所より5%のところで切断します。






57ペベル・ピニオン・シャフトに仮付けしたジ ヨイントをはずし、前(48)と同様にピアノ 線に固定します。 (セットスクリュウ M4×4:2)



58組み上つたテール部をメインフレームにキ ヤップボルトM3×30、ナイロンナットで取 付けます。(キャップボルト3×30:4、 ナイロンナット:4)


59その際、PCワイヤー用ブラケットも加工 して取り付けておきます。ジョイントもベ ベル・ビニオン・シャフトにセットスクリュ ウ M4×4で固定します。 (セットスクリュウ M4×4:2)






【注】エンジン・コントロールは一般RC機と同様で すが、キャブレターのドラム全開位置が見えない ため、全開にならない場合があります。必ず全開、 全閉のストローク幅を確認し、エンジン・コント ロールの操作時、レバーが同じストローク幅となる ように調整してから、充分注意してサーボへのリン ケージを行って下さい。

资KALT




61スロットルレバーの位置を、写真の様にリ ンケージが楽に出来る位置に固定します。 リンケージはロッド棒でクイックリンク (別売)などを使って行ってください。







62ベルクランク(2ケ)を写真のようにキャッ ブボルト M3×18、ブレートワッシャー、 ナイロンナットで取付けます。 (キャップボルト M3×18:2、ブレートワッ シャー:2、ナイロンナット:2) 63 PCワイヤーを前に取付けておいた PCワイ ヤーフラケットに通し、テイルにリンケー ジしてください。




64テイルローターのピッチの変化する範囲は、 ラダースティック左一杯のとき、プレート の角度が0またはいくらかマイナス気味に なるようにPCレバー、ストッパーで調整し ます。PCレバーがPCガイドの溝に対して スムーズに動いているかどうかを確認し、 摺動面にグリースをわずか塗っておきます。




エルロン、エレベーター



65スワッシュブレートの下側の円板から出て いる2本の長いアームは、エルロンが左側、 エレベーターが前方です。短いアームはラ ジアスアームで、ラジアスサポートのボー ルに固定してスワッシュブレートの下側が 回転しないようにします。



66スワッシュブレート、ベルクランク間のリ ンケージは、ロッド棒のネジの切ってある 部分を使用し、ベルクランク、サーボ間は 残りのネジの切ってない部分のロッド棒を 使って行います。



67スワッシュブレートの上側の円板から出て いる短いアームとアッパープレートロック を、アッパープレートリンクで連結します。 同じく上側の円板から出ている長いアーム とアッパープレートロックが一直線になる ように、リンクの長さを調整します。

【注】エルロンの動きは、機体後方より見て送信機 のスティックが左のときスワッシュプレートも左に 傾くようにします。エレベーターはエレベーター・ スティックがアップでスワッシュプレートが前上り になるようにします。各サーボがニュートラル位置 ならば、スワッシュプレートはマストに対して直角、 またはやや前下り(0.5°~1°)になるように調整し てください。

その際、エルロン・エレベーターとも、スワッシュブレートから出ているコントロールアームの振幅が最大限12%(上下各6%)となるよう、サーボへのリンケージで調節してください。


正式には、エルロンのことをラテラル・サイ クリック・コントロール、エレベーターをフォ ーアウト・サイクリック・コントロールといい ます。



68受信機および電池は、ゴムバンドまたは両 面テープなどで固定します。



70出来上った脚を、機体にナイロンナットで 取付けてください。 (ナイロンナット:4)



函KALT




71左右に分れているボディを組合せ、セロテ ープで仮止めします。次に細筆などに液体 接着剤をつけ、重ね合せ部分を貼り合せて ください。この接着剤は速乾性ですので、 1分位でテープをはずせます。突合せ部分 は内側に10%巾のプラスチック板を重ねて ください。キャノピーはタッビングボルト で取付けます。

【注】この接着剤は火気厳禁です。また揮発性が高いので、使用後はきつくフタを閉めてください。


重ね合わせ部分の接着

突き合わせ部分の接着


72後部から見たところ。




73出来上ったボディを機体に合せて写真のように切ってください。




74ボディ取付用孔にはグラメットを入れ、内 側にプレートワッシャーを瞬間接着剤で固 定します。 (グラメット:3、プレートワッシャー:3)




75上部から見たところ。






76燃料タンクの孔を開けます。



77スイッチ用孔を開けます。ボディの組付けは、キャップボルトM3×12でブレートワ・ ッシャーを介して行います。キャノピーにタッピングボルト3ケで取付けます。
(キャップボルトM3×12:3、ブレートワッシャー:3、タッピングボルト:3)


【注】ジンバルリング部は仮組みしてありますので、 各ボルトを締め直してください。締め直し後、各 可動部分は軽く動かなければなりません。




78スタビライザー・バーの片側にスタビライ ザーブレードを差し込み、コントロールレ バー、スタビライザー・スト:ツバーを入れ、 ジンバルリングに取付けます。反対側から ストッバーを入れて、スタビライザーブレ ードを固定します。このバーは正しく左右 のバランスを調整し、ストッバーとコント ロールレバーをセットスクリュウで締付け、 固定します。

(セットスクリュウ M4:1、M3:2)

【注】コントロールレバーは、左右スタビライザー・ ブレードの翼弦と同心になるように、特に注意し てください。



79ブレードホルダーをハブブレートにハブス ペーサーを介して取付けます。左右ブレー ドの重量バランスの調整は、軽い方の翼端 にビニールテーブを巻き、完全なものとし ます。スワッシュブレートの上側の円板か ら出ている長いアームは、コントロールレ バーとコントロールロッドで連結します。 スタビライザー・ブレードが、スワッシュ ブレートと完全に平行になるようにロッド で調整します。



80スワッシュブレートの上側の円板から出て いる長いアームは、コントロールレバーと コントロールロッドで連結します。スタビ ライザーガスワッシュブレートと完全に平 行になるように調整します。(写真下)

重心の調整

80重量の調整が大変重要であることは、一般の飛行機の場合以上ですから、充分注意をしなければなりません。本機の場合、重量的にはかなり余裕をもっていますから、機首に鉛などを固定し、バランスを取ることが出来ます。完成後バランス調整穴にドライバーなどを差込んで持ち上げ、水平かわずかに前下り気味程度とします。



C.パーツリスト

+

-

函KALT

Part No.	Nomenclature	No. Unit	Summary	Part No.	Nomenclature	No. Unit	Summary
2000	メイン・フレーム L	1		2032	ヘッド・ハウジング (上)	1	
2001	″″ R	- 1		2033	" " (下)	i	
2002	ラジアス・サポート	1	1.0	2034	ハブ・プレート		1 - C - C - C
2003	サブ・フレーム L	1	1 t	2035	ハブ・スペーサー	2	
2004	″″ ″ R	1		040	ブレード・ホルダー	4	
2005	サーボ・プレート・リテーナー	2		059	アッパー・プレート・ロック	1	
2006	クロス・メンバー A	3		2037	771	i i	
2007	″ ″ B	2		2038	スワッシュ・プレート	1	10000
2008	マウンティング・プレート	2		2039	ローター・ドライブ・ギヤ	1	
2009	ベアリング・ケース A	6		2040	ベベル・ピニオン・ギャ	1	
2010	″ ″ B	2		2041	ティル・ドライブ・シャフト		
2011	ティル・ブラケット	1		2042	ビニオン・ギヤ・シャフト	1	
2012	ティル・クランプ	3		1100			
2013	ティル・グラス・パイプ	1		1102	ティル・ギヤ・ケース	1	
2013-1	ティル・ドライブ・シャフト・ガイド	1		2044	クラッチ・ベル	1	
2014	サーボ・マウンティング・プレート Α	2	シナ・ベニヤ	1125	プーリー		
2015	<i>""</i> B	2		1125-1	テーパー・スペーサー	1	
2016	取付角材(10×10×88)	1		1126	クーリング・カバー	1	
2017	フロント・ベット	1	シナ・ベニヤ	1127	遠心 クラッチ (ナイロン)	1	
2018	水平尾翼	1	" "	1133	テーパー・スペーサー		THE OCCODE
2019	垂直尾翼	1		2045	テーバー・スペーサー (オブション)	1	エンヤ・OS(SR40 ウエブラ40
2020	PC ワイヤー・ブラケット	4				1	リエノラ40
2021	ボディー・マウンティング・ボルト F	T		2046	スタビライザー・バー		
2022	<i>""</i> R	2		027	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	
2023	M3ビニオン・ワッシャー	1		028		1	
019	ラジアス・アーム	2		1134	ベニュントロール・レハー ベニストッパー	2	
021	ロング・ロッド	3		1135	ランディング・脚	1 SET	
2026	PCロッド	2		1136	ビアノ線	ISEI	
2027	M·R·Blade	1 (pr.)		1101	PC ワイヤー・チューブSET	1	
2028	T·R·Blade	1 (pr.)		1103	FU ワイヤー・チューフSEI ティル・インプット・シャフト	1	
031	ジンバル・ヘッド	1		1104	ティル・アウトプット・シャフト	1	
2030	ジンバル・ヘッド・ベアリング	2		1105	ティル・ジョイント・スペーサー		
2030-1	<i>" "</i> ブッシュ	2		1106	ティル・ジョイント	2	
2031	ヘッド・ハウジング・スペーサー	1		1107	<u>ティル・ショイント</u> <u>ティル・ローター・ハブ</u>	2	

D.ボルトセット・リスト

Part No.	Nomenclature	No. Unit	Summary
2048	ティル・ベアリング(ブッシュ)	2 .	(1050相当)
2049	R-1350	1	
2049-1	ブッシュ (R-1350相当)	- 1	
2050	R-1650	1	
2050-1	ブッシュ (R-1650相当)	1	
2051	ベアリング・スペーサー (A)	1	
2052	<i>" "</i> (B)	1	
1108	PC ガイド	1	
1109	PC レバー	1	
1110	PC ハウジング SET (1110-1 PC ハウジング A	2	1.1.1
	{1110-2 PC ハウジング B	2	
	(1110-3 PC プレート	1	
1111	PC ストッパー	2	
2053	スロットル・レバー	1	
2054	″ ″・スペーサー	1	
2055	ティル・ベベル・ギヤ	1	
2056	ティル・ベベル・ピニオン・ギヤ	1	
1093	ジョイント・ボール	4	
1094	ユニバーサル・リンク	11	
2057	626DD	1	
2058	ブッシュ(607相当)	2	
2059	605ZZ	1	
2059-1	ブッシュ (605ZZ相当)	1	
2060	ラバー・グロメット	3	
2061	BARON ボディー L	1	
2061-1	″ ″ R	1	
2062	BARON キャノピー	1	
2063	ピッチ・ゲージ	1	
2064	ベルク・ランク	3	
2065	〃 〃 ・スペーサー	3	
2066	〃 〃 ・ワッシャー	3	
2067	燃料タンク	1	
2068	組立説明書(本書)	1	
2069	完成見取図	1	

Nomenclature	No./Unit
M2×10 ⊕ボルト	5
M2×12⊕ボルト・	7
M2.3×8 ⊕ボルト	2
M2 ナット	12
M2.6×12 サーボ・マウンティング・ボルト・ナット	各16
M3×8 キャップ・ボルト	13
M3×12 " "	12
M3×15 ″ ″	16
	8
M3×20 " "	1
M3×25 JIS キャップ・ボルト、M3、SW、レンチ	各1
M3 × 30	12
M3×12 ⊕ボルト	10
M3 ナイロン・ナット	74
M3 ナット	4
M3 平 ワッシャー	37
M4×25	2
M2.3 タッピング・ボルト	6
M3 × 4 セット・スクリュウ	4
M3×12 ″ ″	4
M4 × 4 ″ ″	11
	M2×10 \oplus ボルト M2×12 \oplus ボルト M2×12 \oplus ボルト M2.3×8 \oplus ボルト M2.5×12 \oplus ーボ・マウンティング・ボルト・ナット M3×8 キャップ・ボルト M3×12 " " M3×15 " " M3×15 " " M3×20 " " M3×20 " " M3×25 JIS キャップ・ボルト、M3、SW、レンチ M3×30 M3×12 \oplus ボルト M3 ナイロン・ナット M3 ナット M3 テット M3 デワッシャー M4×25 M2.3 タッビング・ボルト M3×4 セット・スクリュウ M3×12 " "

E. 最終点検

函KALT

●飛行の前後には、必らず各部のボルトナットに ゆるみが無いか確認して下さい。特に欠 せない のは、スタビライザー・ストッパー、スタビライザ ー・コントロール・レバー、それにテイルジョイ ント部の点検です。

●キャップ・ボルトやセット・スクリューの頭の六 角部分がわずかでも丸くなっているようなら、必 ず新しいものと交換してください。そのまま使用 していますと、取替えが出来なくなることもあり ます。実機にあっては、飛行時間によりボルト・ ナット類を交換している程ですが、模型の場合は なおさらです。3カ月に一度は、必ずすべてのボ ルト・ナット類を交換しましょう。それはトラブル を防ぐだけでなく、安心して楽しい安全飛行を行 うことに通じます。

★なお、ナット類を締めつけたあとには、必ず ゴム系の接着剤を塗付し、ゆるみを防ぎましょう。 ナイロン・ナットはその必要はありません。

お買い上げのお客様へ

本キットの内容、数量につきましては 十分検査をしておりますが、梱包フィ ルムを破る前に確認してください。 (P2、20、左表参照)

なお、フィルムを破られた場合はお 取替えしかねることもございます。 あらかじめご諒承ください。

●本仕様は改良のため予告なく変更 する事があります。

●お気付きの点がございましたら、 お買上店、または弊社までご連絡く ださい。







組立説明書の補足及び仕様変更

カルトバロンをお求めいただき、ありがとうございます。 本キットは発売以来各部に改良を加え、より一層高性能で充実した 内容になっておりますが、その為組立てやパーツ内容が付属の組立 説明書と異なる部分がありますので、組立ての前に説明書と合わせ て本書をお読み下さるよう、お願い申し上げます。


●パーツ内容の変更

- 2頁02064~6のベルクランクは、写真では3組になっておりますが 2組の誤りです。
 - ○2045及び1133のテーパースペーサーは1125のクーリングファンの設計変更の為、不要になっております。
 - ○2007のクロスメンバーBは設計変更になっております。
 ○059のアッパーブレートロックはプラスチック製(黒色)になっております。
- 3頁 028のコントロールレバーはアルミダイキャスト製になって おります。
- 19頁 1125-1→削除
 - 2045 →削除
- 20頁 2048 テイルベアリング(ブッシュ)→KC1050ベアリング 2049-1 ブッシュ→R1350ZZ ベアリング 2050-1 ブッシュ→R1650 ベアリング
 - 2057 626 DD→626 ベアリング
 - 2058 ブッシュ→607 ベアリング
 - 2059 605ZZ→605 ベアリング
- その他次のパーツが追加されています。 • 02013-2 インナースリーブ



2013のテールパイプ補強用 (黒色ナイロン製)





OS4B型キャブレター専 用のアダプター (アルミ製)



2059-1 ブッシュ→605 ベアリング 2064~6 数 3→2


○ボルトセット・リスト Na14 M3ナイロンナット 74→70 Na15 M3ナット 4→5 Na19 M3×4セット・スクリュウ 4→8 追加 M3×8キャップ・ボルト 4 の 菊座金 4

●組立て方の変更

4頁 Na1~2 クーリングファンはテーパースペーサーを使用せ

ず、プロペラを取り付けるのと同様に取り付けて下さい。従 ってエンジンのドライブワッシャーは外さずに、そのまま使 用します。又、クーリングファンの内径は各種のエンジンに 使用できるよう3段階になっておりますのでプロペラリーマ 一等で御使用のエンジンのシャフトに合せて削って下さい。

6頁 №14 クロスメンバーBは外側よりボルトで取り付けるよう 変更になっております。図のようにM3×8キャップ・ボル ト、平ワッシャー、菊座金を使用して取り付けて下さい。



- 8頁 No26 ロータードライブギヤーを取り付ける時、ギヤーのボ スにリングをかぶせて下さい。
- 9頁 No.30 クロスメンバーAの残りの2本は16頁のNo.70の脚の取 り付け時に写真のように、メインフレームと脚の間に取り付 けて下さい。
- 11頁 No.39 キャップ側より挿入しにくい場合は逆側から入れると 容易に挿入する事ができます。この時、シャフトを押すとベ アリングとシャフトの接着が外れることがありますのでテー ルジョイントを利用し、ベアリングを押して入れるようにし て下さい。


13頁 No.52 テールドライブシャフトガイドを固定したら、インナ

ースリーブを細い方から、パイプの端まで挿入して下さい。

14頁 Na60 エンヤエンジンを使用する場合は説明書の通りですが、 OS40FSRを使用する場合は専用のスロットルアダプターを 使用して、図のように取付けます。



18頁 No78 スタビライザーバーはスタビライザーブレードに図の ようにネジの部分からさらに10mm位深く入れて下さい。この 場合先ずスタビライザーバーのネジから10mmの所にマジック インキ等で印をつけておき、その印まで必ず入れるようにし て下さい。



●その他の注意

本機に使用しているスワッシュプレートは特殊な樹脂を使用 しており、特に給油の必要はありませんので、そのまま御使 用下さい。尚液状のオイルは絶対に使用しないようにして下 さい。

De